

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiający (Ubezpieczony/Ubezpieczający):

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5
44-180 Toszek
REGON 000293114
NIP 9690946632
PKD: 86.10

Miejsca ubezpieczenia:

1. ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
2. Ośrodek Rehabilitacji Psychiatrycznej w Dąbrówce, 44-187 Dąbrówka Hubertus
3. ul. Ludowa, 44-180 Toszek
4. ul. Gliwicka, 44-180 Toszek

Zakres terytorialny dla sprzętu komputerowego przenośnego: cały świat.
Zakres terytorialny dla gotówki – obszar miejscowości określonej we wniosku.
Teren RP w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej

Informacje o Zamawiającym

Numer księgi rejestrowej: 000000013832
Data wpisu do rejestru: 1994-01-28
Data rozpoczęcia działalności: 1994-01-28
Podmiot tworzący: Samorząd Województwa Śląskiego Status prawny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Nazwa podmiotu leczniczego: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny**

Zakłady Lecznicze:

1. Szpital - Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne – szpitalne
2. Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne

Oddziały:

Oddział Internistyczny VIII
Oddział Psychiatryczny Ogólny I
Oddział Psychiatryczny Ogólny II
Oddział Psychiatryczny Ogólny III
Oddział Psychiatryczny Ogólny IV
Oddział Psychiatryczny Ogólny IX
Oddział Psychiatryczny Ogólny X
Oddział Psychiatryczny Przewlekły XI
Oddział Psychiatryczny Przewlekły XIV
Oddział Psychiatryczny Przewlekły XV
Oddział Psychiatryczny Sądowy VI
Oddział Psychiatryczny Sądowy odwykowy VII
Oddział Detoksykacji Alkoholowej XII
Oddział Odwykowy Alkoholowy XIII
Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej XVI w Dąbrówce
Oddział psychiatryczny sądowy V
Oddział psychiatryczny sądowy dla nieletnich o wzmocnionym zabezpieczeniu XVII

Szpital nie wykonuje zabiegów chirurgicznych
Szpital nie wykonuje zabiegów chirurgii plastycznej

DANE STATYSTYCZNE

Ilość łóżek szpitalnych ogółem	606
Liczba pacjentów przyjętych w 2018 r.:	9 026
a) dla kontraktów z NFZ, w tym:	9 026
- lecznictwo szpitalne	4 865
- lecznictwo ambulatoryjne	4 161
EPIDEMIOLOGIA I STERYLIZACJA	

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 64/DEG/KP/2019

Liczba zarejestrowanych alertopatogenów za rok:	2016 na 100 hospitalizowanych - 0,28 2017 na 100 hospitalizowanych – 0,48 2018 na 100 hospitalizowanych – 0,47
Wskaźnik zakażeń szpitalnych za rok:	2016 na 100 hospitalizowanych - 6,2 2017 na 100 hospitalizowanych – 6,0 2018 na 100 hospitalizowanych – 6,7

DANE FINANSOWE

1. Obrót Podmiotu za 2018 r.:	38 717 822,31 zł	
- z działalności medycznej:		37 742 657,44 zł
a) dla kontraktów z NFZ, w tym:		37 538 157,88 zł
- świadczenia szpitalne		36 537 285,33 zł
- świadczenia ambulatoryjne		1 000 873,55 zł
b) poza umową z NFZ, w tym:		204 499,56 zł
- świadczenia szpitalne		18 527,66 zł
- świadczenia ambulatoryjne		185 971,97 zł
- z działalności pozamedycznej:		
rodzaj działalności:		975 164,87 zł
- gospodarcza(dzierżawy/najem)		
- staże/rezydentury		904 417,22 zł
		70 747,68 zł
2. Planowany obrót Podmiotu na 2019 r.:	38 936 102,00 zł	
- z działalności medycznej:		38 016 102,00 zł
a) dla kontraktów z NFZ, w tym:		37 686 102,00 zł
- świadczenia szpitalne		36 458 799,04 zł
- świadczenia ambulatoryjne		1 227 302,96 zł
b) poza umową z NFZ, w tym:		300 000,00 zł
- z działalności pozamedycznej:		920 000,00 zł

Ilość i rodzaj kontraktów podpisanych z NFZ w ciągu roku:

Leczenie szpitalne,
Opieka psychiatryczna i uzależnień
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna / kosztochłonne

Rodzaje świadczeń wykonywanych poza kontraktem z NFZ – RTG, USG, badania laboratoryjne, PMP, endoskopia
Poza kontraktem z NFZ wykonywanych jest 0,4% świadczeń

W Szpitalu działa:

- komitet do spraw kontroli zakażeń szpitalnych,
- zespół kontroli zakażeń szpitalnych.

Szpital nie posiada Centralnej Sterylizatorni.
Szpital nie posiada Centralną Dezynfektorni
Szpital nie posiada Centralnej Podręcznej Sterylizatorni.

Szpital wykonuje świadczenia na rzecz innych placówek: konsultacje, badania laboratoryjne, RTTG, USG.

Szpital nie prowadzi banku krwi.
Szpital nie prowadzi banku krwi pępowinowej.
Szpital nie prowadzi banku komórek macierzystych.
Podmiot nie prowadzi aktualnie badań klinicznych.

Szpital posiada certyfikat akredytacji od 01.01.2014 roku.

Szpital prowadzi **aptekę szpitalną**, która nie sprzedaje leków gotowych i szczepionek osobom z zewnątrz.
W aptecce nie są robione leki do sprzedaży na zewnątrz.
Szpital nie posiada działu farmacji.

Szpital **przechowuje rzeczy pacjentów** powierzone na przechowanie w związku z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych. Podmiot posiada regulamin przechowywania rzeczy pacjentów powierzonych na przechowanie w związku z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych.

Podmiot prowadzi depozyt rzeczy wartościowych pacjentów: telefony, laptopy, biżuteria, klucze, karty bankomatowe.

Szpital nie korzysta z nieruchomości w ramach umowy najmu.

Szpital nie korzysta z mienia ruchomego użyczonego, demonstracyjnego, testowanego, dzierżawionego.

Szpital korzysta z usług podwykonawców – lekarze na kontraktach, badania diagnostyczne, laboratoryjne, TK, RM, konsultacje.

Żywnienie pacjentów - kuchnia prowadzona jest przez Szpital – bezpośrednio. Brak firmy cateringowej i agenta. Produkty kuchni/stołówki nie są sprzedawane osobom z zewnątrz. Służą wyłącznie żywieniu pacjentów.

Prowadzona działalność pozamedyczna:

- Szpital prowadzi parking strzeżony płatny. Kierujący pojazdem otrzymują dowód zapłaty, monitoring parkingu.
- wynajem lokali mieszkalnych
- hotel pracowniczy (brak hotelu dla osób z zewnątrz)
- wynajem pomieszczeń innym firmom
- dzierżawa terenów rolnych, ogródków działkowych

Szpital nie posiada szatni dla odwiedzających.

Szpital podnajmuje pomieszczenia innym firmom (zakład produkcyjny, bank, punkt sprzedaży)

ZATRUDNIENIE

Liczba zatrudnionych osób - ogółem:	550		
w tym:			
- zatrudnionych na umowę o pracę	532		
- na podstawie umów cywilno-prawnych	2		
- na podstawie kontraktu	16		
	umowa o pracę	umowy cywilnoprawne	kontrakt
Liczba zatrudnionych lekarzy:			
- z I stopniem specjalizacji	2	-	1
- z II stopniem specjalizacji	28	2	9
- bez specjalizacji	8	-	6
Liczba personelu medycznego:			
- pielęgniarki	189		
- laboranci	2		
- psychologowie	25		
- dietetycy	1		
- farmaceuci	1		
- technicy medyczni	13		
- specjaliści uzależnień	5		
- terapeuci zajęciowi	17		
- inni	41		
Liczba pracowników administracyjnych:	54		
Liczba pozostałych pracowników (np. obsługa, salowe)	147		
W Szpitalu pracują stażyści. Brak wolontariuszy i stażystów.			

Poniżej w tabeli podano:

- 1 - liczbę praktykujących lekarzy pracujących na podstawie umowy o pracę
- 2 - liczbę praktykujących lekarzy pracujących na podstawie innych umów
- 3 - liczbę lekarzy z kolumny 1 i 2 wykonujących zabiegi

LEKARZE

Specjalizacja	1	2	3	Specjalizacja	1	2	3	Specjalizacja	1	2	3
Gastroenterologia		1		Medycyna pracy		2		Psychiatria		5	
Anestezjologia i intensywna terapia		1		Chirurgia		1					

INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZANEGO MAJĄTKU**MIEJSCA UBEZPIECZENIA:****1. ul. Ludowa, 44-180 Toszek****Budynek 3 mieszkalny**

Rok budowy – 1974, powierzchnia 389,30 m²

Konstrukcja budynku: cegła pełna i cegła dziurawka

Konstrukcja dachu: Dz-3, stropodach wentylowany kryty papą na lepik

W konstrukcji budynku nie występują elementy drewniane

Liczba kondygnacji: 4

Budynek podpiwniczony, bez strychu i poddasza.

Stan techniczny budynku dobry, instalacji dostateczny

W budynku jest zainstalowana instalacja odgromowa i domofony.

Budynek 5 mieszkalny

Rok budowy 1974, powierzchnia 389,30 m²

Konstrukcja budynku: cegła pełna i cegła dziurawka

Konstrukcja dachu: Dz-3, stropodach wentylowany kryty papą na lepik

W konstrukcji budynku nie występują elementy drewniane

Liczba kondygnacji: 4

Budynek podpiwniczony, bez strychu i poddasza

Stan techniczny budynku dobry, instalacji dostateczny

W budynku jest zainstalowana instalacja odgromowa i domofony.

Budynek 7 mieszkalny

Rok budowy 1974, powierzchnia 389,50 m²

Konstrukcja budynku: cegła pełna i cegła dziurawka

Konstrukcja dachu: Dz-3, stropodach wentylowany kryty papą na lepik

W konstrukcji budynku nie występują elementy drewniane

Liczba kondygnacji: 4

Budynek podpiwniczony, bez strychu i bez poddasza.

Stan techniczny budynku dobry, instalacji dostateczny

W budynku jest zainstalowana instalacja odgromowa i domofony.

Budynek 9 mieszkalny

Rok budowy 1974, powierzchnia 391,30 m²

Konstrukcja budynku: cegła pełna i cegła dziurawka

Konstrukcja dachu: Dz-3, stropodach wentylowany kryty papą na lepik

W konstrukcji budynku nie występują elementy drewniane

Liczba kondygnacji: 4

Budynek podpiwniczony, bez strychu i poddasza.

Stan techniczny budynku dobry, instalacji dostateczny

W budynku jest zainstalowana instalacja odgromowa i domofony.

Budynek 11 mieszkalny - hotel

Rok budowy 1974, powierzchnia 390,00 m²

Konstrukcja budynku: cegła pełna i cegła dziurawka

Konstrukcja dachu: Dz-3, stropodach wentylowany kryty papą na lepik

W konstrukcji budynku nie występują elementy drewniane

Liczba kondygnacji: 4

Budynek podpiwniczony, bez strychu i poddasza.

Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

W budynku jest zainstalowana instalacja odgromowa i domofony.

Budynek 13 mieszkalny

Rok budowy 1972, powierzchnia 388,90 m²
Konstrukcja budynku: cegła pełna i cegła dziurawka
Konstrukcja dachu: Dz-3, stropodach wentylowany kryty papą na lepik
W konstrukcji budynku nie występują elementy drewniane
Liczba kondygnacji: 4
Budynek podpiwniczony, bez strychu i poddasza.
Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny
W budynku jest zainstalowana instalacja odgromowa i domofony.

Budynek 15W mieszkalny

Rok budowy 1933, powierzchnia 212,00 m²
Konstrukcja budynku: cegła pełna
Konstrukcja dachu: strop drewniany, dwuspadowy, kryty blachą falistą
W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – strop
Liczba kondygnacji: 3 (2 naziemne, 1 podziemna)
Budynek podpiwniczony, ze strychem i bez poddasza.
Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny
W budynku jest zainstalowana instalacja odgromowa i domofony.

2. ul. Gliwicka, 44-180 Toszek

Budynek 1A mieszkalny

Rok budowy 1933, powierzchnia 635,20 m²
Konstrukcja budynku: cegła pełna
Konstrukcja dachu: drewniany, kryty dachówką
W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – dach
Liczba kondygnacji: 3
Budynek podpiwniczony, bez strychu, z poddaszem.
Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny
W budynku jest zainstalowana instalacja odgromowa i domofony.

Budynek 3B mieszkalny

Rok budowy 1911, powierzchnia 1130,90m²
Konstrukcja budynku: cegła pełna
Konstrukcja dachu: drewniany, kryty dachówką
W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – dach
Liczba kondygnacji: 5
Budynek podpiwniczony, bez strychu, z poddaszem.
Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny
W budynku jest zainstalowana instalacja odgromowa i domofony.

3. ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek

Budynek C mieszkalny

Rok budowy 1933, powierzchnia 686,80m²
Konstrukcja budynku: cegła pełna
Konstrukcja dachu: drewniany, kryty papą
W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – dach
Liczba kondygnacji: 5
Budynek podpiwniczony z poddaszem.
Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny
W budynku jest zainstalowana instalacja odgromowa i domofony.
W 2014 roku przeprowadzony został remont dachu.

Budynek G mieszkalny

Rok budowy 1933, powierzchnia 1051,30m²
Konstrukcja budynku: cegła pełna
Konstrukcja dachu: stropodach kryty papą
W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – stolarka okienna
Liczba kondygnacji: 3

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 64/DEG/KP/2019

Budynek podpiwniczony bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku dobry, instalacji dostateczny
W budynku jest zainstalowana instalacja odgromowa i domofony.

Budynek E (mieszkalno – administracyjny, Administracja Kuchnia)

Rok budowy 1933, powierzchnia 1049,00m²
Konstrukcja budynku: cegła pełna
Konstrukcja dachu: drewniany kryty papą
W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – dach
Liczba kondygnacji: 3
Budynek podpiwniczony bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku dobry, instalacji dostateczny.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe:

gaśnice GP-4X (6 sztuki), gaśnice GP-6X (2 sztuki), gaśnica GS-5X (1 sztuka), GSE2x (5 sztuk), AF-2X (3 sztuki), klatki ewakuacyjne, instalacja odgromowa, koce gaśnicze (2 sztuki)

budynek podzielony na 3 strefy pożarowe

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:

System alarmowania o włamaniu, telewizja przemysłowa przed budynkiem E, na bramie wjazdowej. Kraty w oknach, drzwiach.

Budynek M (mieszkalno – administracyjny, pracownicy socjalni, rzecznik, sala rozpraw, ruch chorych, sala komputerowa)

Rok budowy 1933, powierzchnia 218,00m²
Konstrukcja budynku: cegła pełna
Konstrukcja dachu: drewniany kryty papą
W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – dach, stolarka okienna
Budynek podpiwniczony z poddaszem, bez strychu
Stan techniczny budynku dobry, instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpożarowe:

gaśnice GSE2x (2 sztuki), gaśnica GP4X (1 sztuka), klatki ewakuacyjne, instalacja oddymiająca, instalacja odgromowa

Budynek stanowi 1 strefę pożarową

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: system alarmowania o włamaniu.

Budynek O (Oddziały XIV, XV)

Rok budowy 1900, powierzchnia 1182,20m²
Konstrukcja budynku: cegła pełna
Konstrukcja dachu: drewniany kryty papą
W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – dach
Liczba kondygnacji: 4
Budynek podpiwniczony z poddaszem, bez strychu
Stan techniczny budynku dobry, instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpożarowe: czujki dymu (2 sztuki), gaśnice GP-4X (5 sztuk), gaśnice GP-6X (3 sztuki), hydranty wewnętrzne (3 sztuki), klatki ewakuacyjne, klapy dymowe (2 sztuki), oświetlenie ewakuacyjne, instalacja odgromowa, koce gaśnicze (2 sztuki)

budynek podzielony na 4 strefy pożarowe

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:

Kraty w oknach.

W budynku w sierpniu 2015 roku zamontowano klapy oddymiające.

Budynek D (Oddziały: VIII-XIII, RTG, Apteka, Laboratorium, Kaplica, Terapia Zajęciowa)

Rok budowy 1900, powierzchnia 1845,00m²
Konstrukcja budynku: cegła pełna
Konstrukcja dachu: drewniany kryty papą
W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – dach
Liczba kondygnacji: 4
Budynek podpiwniczony z poddaszem, bez strychu

Stan techniczny budynku dobry, a instalacji dostateczny.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe: system sygnalizacji pożaru dający sygnał lokalny i sygnał do jednostki straży pożarnej, sygnalizacja pożarowa, czujki termiczno – dymowe a także powiadomienie ręczne, czujki dymu (329 sztuk), czujki temperatury (329 sztuk), gaśnice GP-4X (37 sztuk), GP-6X (18 sztuk), GSE2x (1 sztuka), APSO (7 sztuk), hydranty wewnętrzne (12 sztuk), klatki ewakuacyjne, klapy dymowe (2 sztuki), instalacja odgromowa.

budynek podzielony na 4 strefy pożarowe

Budynek F (sklep „Schmidt”)

Rok budowy 1933, powierzchnia 27,7m²

Konstrukcja budynku: cegła pełna

Konstrukcja dachu: drewniany kryty papą

W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – dach

Liczba kondygnacji: 1

Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu

Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny.

Budynek H (Serwerownia)

Rok budowy 1960, powierzchnia 293,6m²

Konstrukcja budynku: cegła pełna

Konstrukcja dachu: dwuspadowy, kryty papą, konstrukcja betonowa z elementami drewnianymi

W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – elementy w konstrukcji dachu

Liczba kondygnacji: 1

Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu

Stan techniczny budynku i instalacji dobry

Zabezpieczenia przeciwpożarowe: gaśnica GP-4X (2 sztuki), gaśnica GSE2X (3 sztuki), instalacja odgromowa.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe – kraty w oknach

Budynek I (Gospodarczy, Garaż)

Rok budowy 1933, powierzchnia 87,73m²

Konstrukcja budynku: cegła pełna i kamień

Konstrukcja dachu: konstrukcja stalowa, pokryty blachą falistą

W konstrukcji budynku nie występują elementy drewniane

Liczba kondygnacji: 1

Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu

Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

Kraty w oknach

Budynek J (Garaże na terenie Szpitala)

Rok budowy 1933, powierzchnia 181,67m²

Konstrukcja budynku: cegła pełna

Konstrukcja dachu: drewniany kryty blachą falistą

W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – dach

Liczba kondygnacji: 1

Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu

Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

Budynek J1 (Garaże ul. Ludowa)

Rok budowy 1933, powierzchnia 113,57m²

Konstrukcja budynku: cegła pełna

Konstrukcja dachu: stropodach kryty papą

W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – stolarka

Liczba kondygnacji: 1

Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu

Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

Budynek K (Pralnia)

Rok budowy 1933, powierzchnia 482,00m²

Konstrukcja budynku: cegła pełna

Konstrukcja dachu: stropodach kryty papą

W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – stolarka

Liczba kondygnacji: 1

Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu

Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpożarowe: gaśnice GP-4X (2 sztuki), GP-6X (1 sztuka), GP-2Z (1 sztuka), instalacja odgromowa.

Budynek L (Portiernia, ul. Ludowa)

Rok budowy 1933, powierzchnia 15,66m²

Konstrukcja budynku: pustaki żuźlowe

Konstrukcja dachu: stropodach kryty papą

W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – stolarka

Liczba kondygnacji: 1

Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu

Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpożarowe: hydranty wewnętrzne (29 sztuk), instalacja odgromowa.

Budynek Ł (Oddziały: I, II, III, IV, Izba przyjęć)

Rok budowy 1975, powierzchnia 2026m²

Konstrukcja budynku: cegła pełna

Konstrukcja dachu: stropodach kryty papą

W konstrukcji budynku nie występują elementy drewniane

Liczba kondygnacji: 4

Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu

Stan techniczny budynku dobry, instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpożarowe: system sygnalizacji pożaru dający sygnał lokalny i sygnał do jednostki straży pożarnej, czujki dymu (213 sztuk), czujki temperatury (213 sztuk), gaśnice GP-4X (6 sztuk), GP-6X (9 sztuk), hydranty wewnętrzne (8 sztuk), klatki ewakuacyjne, klapy dymowe (2 sztuki), oświetlenie ewakuacyjne, instalacja odgromowa.

Budynek podzielony na strefy pożarowe

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: kraty w oknach

Budynek Ł1 (pomieszczenie sklepowe, terapia)

Rok budowy 1975, powierzchnia 156,12m²

Konstrukcja budynku: cegła pełna

Konstrukcja dachu: stropodach kryty papą

W konstrukcji budynku nie występują elementy drewniane

Liczba kondygnacji: 1

Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu

Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

W budynku instalacja odgromowa i kraty w oknach

Budynek ON (Oddział dla nieletnich XVII)

Rok budowy 2010, powierzchnia 1376,6m²

Konstrukcja budynku: cegła pełna

Konstrukcja dachu: kryty papą

W konstrukcji budynku lub dachu występują elementy drewniane – konstrukcja spacerniaka

Liczba kondygnacji: 1

Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu

Stan techniczny budynku dobry, instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpożarowe: system sygnalizacji pożaru dający sygnał lokalny i sygnał do jednostki straży pożarnej, sygnalizacja pożarowa, czujki termiczno-dymowe a także powiadomienie ręczne.

Budynek podzielony na strefy pożarowe, gaśnice GP-4X (8 sztuk), GP-6X (3 sztuki), klatki ewakuacyjne, klapy dymowe, oświetlenie ewakuacyjne, instalacja odgromowa, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, koce gaśnicze.

W lokalizacji została przeprowadzona nadbudowa spacerniaka.

Budynek N1 (magazyn paliw)

Rok budowy 1975, powierzchnia 32,00m²

Konstrukcja budynku: cegła pełna

Konstrukcja dachu: dwuspadowy, kryty eternitem

W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – stolarka drzwiowa i okienna

Liczba kondygnacji: 1
Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

Budynek P (Przychodnia)

Rok budowy 1975, powierzchnia 297m²
Konstrukcja budynku: cegła pełna
Konstrukcja dachu: drewniany kryty papą
W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – konstrukcja dachu
Liczba kondygnacji: 1
Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku dobry, instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpożarowe: gaśnice GP-4X (3 sztuki), instalacja odgromowa.

Budynek R1 (Garaże szpitalne, Warsztat elektryczny, Agregat)

Rok budowy 1960, powierzchnia 371,30m²
Konstrukcja budynku: cegła pełna
Konstrukcja dachu: drewniany kryty papą
W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – dach, stolarka okienna i drzwiowa
Liczba kondygnacji: 1 + poddasze
Budynek bez podpiwniczenia, z poddaszem, bez strychu
Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpożarowe: gaśnice GP-4X (3 sztuki), GS-5X (1 sztuka), instalacja odgromowa.

Budynek R2 (Centralna kotłownia)

Rok budowy 1960, powierzchnia 349,92m²
Konstrukcja budynku: cegła pełna
Konstrukcja dachu: stropodach Ackermana kryty papą i blachą falistą
W konstrukcji budynku nie występują elementy drewniane
Liczba kondygnacji: 2
Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpożarowe: gaśnice GP-4X (3 sztuki), instalacja odgromowa.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: monitoring w pomieszczeniu głównym kotłowni.

Budynek R3 (Warsztaty)

Rok budowy 1960, powierzchnia 235,36m²
Konstrukcja budynku: cegła pełna
Konstrukcja dachu: drewniany kryty papą
W konstrukcji budynku lub dachu występują elementy drewniane – dach, stolarka okienna i drzwiowa
Liczba kondygnacji: 1
Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpożarowe: gaśnice GP-4X (1 sztuka), GP-6X (1 sztuka), instalacja odgromowa.

Budynek R4 (Dział techniczny)

Rok budowy 1960, powierzchnia 304m²
Konstrukcja budynku: cegła pełna i kamień
Konstrukcja dachu: drewniany, dwuspadowy, kryty papą
W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – dach
Liczba kondygnacji: 2
Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku dobry, instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpożarowe: gaśnica GP-6X (1 sztuka) instalacja odgromowa.

Budynek R5 (komin pięciokanalowy)

Rok budowy 1960, wysokość 25,5m
Konstrukcja budynku: stalowa
W konstrukcji budynku nie występują elementy drewniane

Stan techniczny budynku dobry, instalacji dostateczny.

Budynek SRG (Stacja redukcji gazu)

Budynek ZBO (Zbiornik Oleju)

Budynek STR (Stacja Trafo)

Budynek R6 (magazyn techniczny)

Rok budowy 1996, powierzchnia 192m²

Konstrukcja budynku: cegła pełna

Konstrukcja dachu: stropodach kryty papą

W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – stolarka

Liczba kondygnacji: 1

Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu

Stan techniczny budynku dobry, instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpożarowe: gaśnice GP-4X (1 sztuka), GP-6Z (1 sztuka), instalacja odgromowa.

Budynek S (Oddziały: V, VI, VII)

Rok budowy 1930, powierzchnia 1726,1m²

Konstrukcja budynku: cegła pełna

Konstrukcja dachu: drewniany kryty dachówką

W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – dach

Liczba kondygnacji: 3

Budynek z podpiwniczeniem, bez poddasza i bez strychu

Stan techniczny budynku dobry, instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpożarowe: system sygnalizacji pożaru dający sygnał lokalny i dający sygnał do jednostki straży pożarnej, sygnalizacja pożarowa, czujki termiczno-dymowe a także powiadomienie ręczne, czujki dymu (119 sztuk), czujki temperatury (119 sztuk), budynek podzielony na strefy pożarowe, gaśnice GP-4X (6 sztuk), GP-6X (2 sztuki), hydranty wewnętrzne (3 sztuki), klatki ewakuacyjne, klapy dymowe (2 sztuki), oświetlenie ewakuacyjne, instalacja odgromowa.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: ochrona przez firmę zewnętrzną, monitoring, kraty w oknach, domofony.

Budynek T (kostnica)

Rok budowy 1930, powierzchnia 311,72m²

Konstrukcja budynku: cegła pełna

Konstrukcja dachu: drewniany, dwuspadowy kryty papą

W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – dach

Liczba kondygnacji: 2

Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu

Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpożarowe: gaśnica GP-4X (1 sztuka).

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: kraty w oknach.

Budynek U (Szwalnia Kuczera)

Rok budowy 1930, powierzchnia 1163,4m²

Konstrukcja budynku: cegła pełna

Konstrukcja dachu: drewniany, dwuspadowy kryty papą

W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – dach

Liczba kondygnacji: 2

Budynek bez podpiwniczenia, z poddaszem, bez strychu

Stan techniczny budynku dobry.

W budynku instalacja odgromowa, kraty w oknach.

Budynek UI (Gospodarczy – była terapia)

Rok budowy 1930

Konstrukcja budynku: cegła pełna

Konstrukcja dachu: drewniany, dwuspadowy kryty papą

W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – dach

Liczba kondygnacji: 1
Budynek bez podpiwniczenia, z poddaszem, bez strychu
Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny.
W budynku instalacja odgromowa i kraty w oknach.

Budynek U3 (Gospodarczy – magazyn)

Rok budowy 1930, powierzchnia 189,92m²
Konstrukcja budynku: cegła pełna
Konstrukcja dachu: drewniany, dwuspadowy kryty papą
W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – dach
Liczba kondygnacji: 1
Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny
W budynku instalacja odgromowa i kraty w oknach.

Budynek Z (SUW)

Rok budowy 1978, powierzchnia 144,5m²
Konstrukcja budynku: pustak żużlowy
Konstrukcja dachu: stropodach betonowy kryty papą
W konstrukcji budynku nie występują elementy drewniane
Liczba kondygnacji: 1
Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny
Zabezpieczenia przeciwpożarowe: gaśnica proszkowa (1 sztuka), GP-4X (1 sztuka), instalacja odgromowa.

Budynek Z1 (Zbiornik wody zapasowej)

Budynek Z2 (zbiornik wody popłucznej)

Budynek Y1, Y2 (pomieszczenie gospodarcze – stodoła przy ul. Ludowej)

Rok budowy 1960, powierzchnia 225,91m²
Konstrukcja budynku: cegła pełna
Konstrukcja dachu: drewniany kryty papą
W konstrukcji budynku lub dachu występują elementy drewniane – dach
Liczba kondygnacji: 1
Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu
Budynki planowane do rozbioru.
Nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza.
Media są odłączone.
Wartość księgową brutto budynku Y1 – 15 189,57 zł. Wartość księgową brutto budynku Y2 – 8 502,22 zł.

Budynek CPN (stacja paliw przy ul. Ludowej)

Rok budowy – 1985

**4. Oddział XVI – Ośrodek Rehabilitacji Psychiatrycznej w Dąbrówce,
44-187 Dąbrówka Hubertus**

Budynek A (Pawilon Chorych, Dyżurka)

Rok budowy 1900, powierzchnia 600,5m²
Konstrukcja budynku: cegła pełna
Konstrukcja dachu: stropodach żelbetowy
W konstrukcji budynku lub dachu nie występują elementy drewniane
Liczba kondygnacji: 2 (+poddasze)
Budynek z podpiwniczeniem, z poddaszem
Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpożarowe: gaśnice proszkowe (14 sztuk), GP-4X (10 sztuk), GP-6X (3 sztuki), AP25X (1 sztuka). Klatki ewakuacyjne, oświetlenie ewakuacyjne, instalacja odgromowa, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, koce gaśnicze (1 sztuka).

Budynek B (Pawilon Chorych, kuchnia)

Rok budowy 1960, powierzchnia 630,5m²
Konstrukcja budynku: cegła pełna

Konstrukcja dachu: stalowa, blacha powlekana

W konstrukcji budynku nie występują elementy drewniane

Liczba kondygnacji: 2

Budynek z podpiwniczeniem

Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpożarowe: klatki ewakuacyjne, oświetlenie ewakuacyjne, instalacja odgromowa, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, koce gaśnicze (1 sztuka).

Budynek Domek terapeutyczny

Rok budowy 1975, powierzchnia 87,3m²

Konstrukcja budynku: cegła pełna

Konstrukcja dachu: stropodach żelbetowy

W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – stolarka okienna i drzwiowa

Liczba kondygnacji: 2

Budynek z podpiwniczeniem, bez poddasza i bez strychu

Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpożarowe: gaśnice proszkowe (1 sztuka), GP-4X (1 sztuka), instalacja odgromowa, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.

Budynek klubokawiarnia

Rok budowy 1975, powierzchnia 87,0m²

Konstrukcja budynku: cegła pełna

Konstrukcja dachu: stropodach żelbetowy

W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – stolarka okienna

Liczba kondygnacji: 1

Budynek z podpiwniczeniem, bez poddasza i bez strychu

Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpożarowe: gaśnice proszkowe (2 sztuki), GP-4X – 2 sztuki, hydranty wewnętrzne (4 sztuki), instalacja odgromowa, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.

Budynek Domek lekarza

Rok budowy 1975, powierzchnia 24,7m²

Konstrukcja budynku: cegła pełna

Konstrukcja dachu: stropodach żelbetowy

W konstrukcji budynku występują elementy drewniane – stolarka okienna i drzwiowa

Liczba kondygnacji: 1

Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu

Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: gaśnice proszkowe (1 sztuka), GP-4X (1 sztuka), instalacja odgromowa.

Budynek kotłownia

Rok budowy 1975, powierzchnia 19,57m²

Konstrukcja budynku: cegła pełna

Konstrukcja dachu: blacha powlekana

W konstrukcji budynku nie występują elementy drewniane

Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpożarowe: gaśnica proszkowa (1 sztuka), GP-6X (1 sztuka), hydranty wewnętrzne (4 sztuki), instalacja odgromowa, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.

Budynek Pomieszczenie gospodarcze - SUW

Rok budowy 1975, powierzchnia 88,9m²

Konstrukcja budynku: cegła pełna

Konstrukcja dachu: papa smołowata

W konstrukcji budynku nie występują elementy drewniane

Liczba kondygnacji: 1

Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu

Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpożarowe: gaśnica proszkowa (1 sztuka), GP-6X (1 sztuka), instalacja odgromowa, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, koce gaśnicze (2 sztuki).

Budynek Rozdzielnia elektryczna

Konstrukcja budynku: murowany z cegły pełnej

Konstrukcja dachu: blacha PCV, jednospadowy

Liczba kondygnacji: 1

Budynek bez podpiwniczenia, bez poddasza i bez strychu

Stan techniczny budynku i instalacji dostateczny

Zabezpieczenia przeciwpożarowe: gaśnica proszkowa (1 sztuka), GP-4X (1 sztuka), instalacja odgromowa, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.

Budynek (była portiernia)

W budynku instalacja odgromowa, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.

MAGAZYNY

1. Magazyn żywnościowy w budynku E.

Magazyn produktów suchych. Powierzchnia 15,96m², pakowanie w koszach, składowanie na regałach, paletach

Magazyn zasobów (artykuły sypkie). Powierzchnia 16,47m², pakowanie w koszach, składowanie na regałach, paletach.

Magazyn jaj. Powierzchnia 18,91m². Pakowanie – pojemniki, wytłoczeki. Składowanie na paletach.

Pomieszczenie szaf chłodniczych. Powierzchnia 26m², pakowanie w opakowania firmowe, worki foliowe, kartony. Składowanie w lodówkach i zamrażarkach.

Spizarnia. Powierzchnia 9m². Pakowanie w opakowania firmowe. Składowanie na półkach, regałach.

Chlebownia. Powierzchnia 31,32m². Składowanie na półkach, regałach.

Magazyn ziemniaków. Powierzchnia 48,16m². Pakowanie w worki. Składowanie na paletach.

Magazyn kiszonek. Powierzchnia 15,68m². Pakowanie w beczki, składowanie na paletach.

Magazyn jarzyn. Powierzchnia 30,8m². Pakowanie w workach, składowanie na paletach.

Magazyn (naczynia). Powierzchnia 10,08 m². Składowanie na regałach.

Magazyn odpadów. Powierzchnia 15,02m².

Pomieszczenie magazynowe I (owoce, warzywa). Powierzchnia 15,68m². Pakowanie w workach, skrzynkach. Składowanie na paletach.

Pomieszczenie magazynowe II (woda). Powierzchnia 15,68m². Pakowanie w bańkach. Składowanie na regałach.

2. Magazyn techniczny. Budynek U4 na parterze. Powierzchnia 192m². Pakowanie w pojemnikach plastikowych, metalowych i drewnianych, opakowania firmowe, kartony i puszki. Składowanie na regałach i paletach.

3. Magazyn gospodarczy. Budynek D w piwnicy. Powierzchnia 187,8m². Pakowanie w opakowania firmowe, kartony. Składowanie na paletach, regałach, półkach bezpośrednio na ziemi.

4. Apteka. Budynek D na parterze. Powierzchnia 117m². Pakowanie w opakowania firmowe, kartony. Składowanie na szafkach, półkach aptecznych.

5. Magazyn medyczny. Budynek D na parterze. Powierzchnia 30m². Pakowanie w opakowania firmowe, kartony. Składowanie w szafkach i półkach aptecznych.

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ PPOŻ.

Najbliższa jednostka straży pożarnej w odległości 10 km. Czas dojazdu 8-10 minut.

Budynki D i E połączone są łącznikiem o długości 10m, R3 i R4. Odległości między połączonymi budynkami 4-5m.

Na terenie lokalizacji znajduje się zbiornik ppoż., studnia głębinowa.

Na terenie Szpitala znajduje się awaryjny generator prądu. Moc znamionowa 250 kVa, moc znamionowa 5 kVa. Przeglądy wykonywane są raz w roku. Magazynowane paliwo wystarcza na 6 godzin. Agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej 6 godzin.

Na terenie Szpitala znajduje się własna kotłownia opalana gazem sieciowym ze stacją redukcyjną.

Budynki ogrzewane są z sieci wewnętrznej Szpitala.

W Szpitalu są składowane materiały łatwopalne. Tlen techniczny przy budynku D w pomieszczeniu wykonanym z metalu, z dostępem świeżego powietrza, zamykane kłódką, zabezpieczone dodatkowo zamykanym ogrodzeniem.

Dostęp do gazów ma wyznaczony do tego pracownik. Magazynowanie w butlach. Ograniczony dostęp do butli poprzez wyznaczonego pracownika, magazynowanie butli na zewnątrz.

W Szpitalu została spisana procedura na prace niebezpieczne pożarowo.

Wszystkie zabezpieczenia ppoż są sprawne.

Szpital posiada aktualną instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. Data sporządzenia 2013 rok. Data ostatniej aktualizacji 2019 rok.

Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa.

INFORMACJE DODATKOWE

Teren Szpitala jest ogrodzony.

Na teren placówki są dwa wejścia. Wejście z całodobową obsadą. Drugie wejście bez całodobowej obsady zamykane w godzinach 15.00 – 6.00. Zapis z monitoringu przechowywany jest w portierni.

W szpitalu system alarmowy w miejscach takich jak: administracja, kasa, izba przyjęć, przychodnia, ruch chorych, monitoring na terenie całego szpitala

Portiernia czynna 24h na dobę

Każde pomieszczenie na terenie szpitala zamykane zamkiem na klucz

Wprowadzona polityka bezpieczeństwa kluczy

Zamontowane domofony na Oddziale VIII oraz w mieszkaniach szpitalnych

Zamontowane kraty w oknach i drzwiach na każdym oddziale, w magazynach i wybranych pomieszczeniach administracyjnych

Wszystkie wymienione zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne.

W Szpitalu znajduje się archiwum dokumentów.

Szpital posiada urządzenia chłodnicze. Lodówki, zamrażarki, szafy chłodnicze – przeznaczone do przechowywania żywności.

Lodówki przeznaczone do przechowywania leków.

W szpitalu znajdują się urządzenia podtrzymujące zasilania w przypadkach braku dostaw energii/zaniku zasilania, do których są podłączone urządzenia chłodnicze. 2 agregaty.

Kierownicy/pracownicy monitorują temperaturę. Nie zainstalowano systemu powiadamiającego o wyłączeniu urządzeń chłodniczych.

W szpitalu przechowywane jest mienie poniżej poziomu gruntu. Jest to serwerownia monitoringu – trzy szafy serwerowe w budynku D.

Za utrzymanie sprawności elektronicznej aparatury medycznej (aparatury rentgenowskiej oraz sprzętu znajdującego się w laboratorium) odpowiedzialna jest firma zewnętrzna. Za utrzymanie sprawności pozostałej aparatury medycznej odpowiedzialni są kierownicy działów. Serwis aparatury dokonywany jest raz w roku.

Szpital nie posiada sprzętu medycznego wyposażonego w system klimatyzacyjny, który ma oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne.

Sprzęt elektroniczny (tomograf, RTG, USG, rezonans magnetyczny, serwerownia) nie znajduje się w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu działania wody i wyposażonych w tryskacze bądź gaśnice proszkowe. W pomieszczeniach, w których znajdują się tego typu urządzenia, w serwerowni znajdują się specjalistyczne gaśnice przeznaczone do ich gaszenia.

Podmiot ma podpisaną umowę w zakresie cyklicznego serwisu sprzętu medycznego zgodnego z zaleceniami producenta. Dotyczy to aparatury rentgenowskiej a także wszystkich urządzeń znajdujących się w laboratorium.

Umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego pozostają w mocy w planowanym okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca szkody powstałe przez podniesienie się wód gruntowych.

Miejsca ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zagrożonych zalaniem lub powodzią. Od 1997 roku włącznie w miejscach ubezpieczenia nie wystąpiły szkody związane z powodzią.

W okresie ostatnich 20 lat na terenie wymienionych lokalizacji nie wystąpiła powódź ani podtopienia.

Obecnie na terenie szpitala nie trwają remonty, budowy itp. Szpitalnie zamierza w najbliższym roku dokonać remontów, w tym remontów wymagających pozwolenia na budowę. Nie planuje zakupu drogiego sprzętu medycznego.

ZABEZPIECZENIA GOTÓWKI W LOKALU

Wartość gotówki w lokalu:

- w ciągu doby maksymalnie – 100.000,00 zł
- w ciągu doby średnio – 20.000,00 zł

Zabezpieczenie gotówki w lokalu: pokój kasowy, kasa ogniotrwała, sejf

Rodzaj kasy: stalowa, pancerna, kasa jest przymocowana do podłoża, pokój kasowy jest chroniony alarmem.

Dodatkowe zabezpieczenia pokoju kasowego: kraty w oknach oraz w drzwiach, drzwi wzmocnione, zamek w drzwiach.

ZABEZPIECZENIA GOTÓWKI W TRANSPORCIE

Wartość gotówki w transporcie:

- maksymalnie – 120.000,00 zł
- średnio – 20.000,00 zł

Przewozy wykonywane są przez pracowników Szpitala w neseserze z kajdankami.

Ilość transportów gotówki w miesiącu – 4.

Zakres terytorialny transportu – obszar miejscowości.

WYKAZ POSIADANYCH POJAZDÓW

	1.	2.	3.	4.	5.
Marka, typ, model	OPEL COMBO-D-VAN	FIAT DOBLO	FIAT DOBLO	URSUS	NBIEWIADÓW
Numer Rejestracyjny	SGL 7YE9	SGL 3AL8	SGL 03YY	SGL C679	SGL 05PF
Rok Produkcji	2015	2011	2007	1987	2004
Rodzaj pojazdu	CIĘŻAROWY	SPECJALNY INNY	SPECJALNY SANITARNY	CIĄGNIK	PRZYCZEPA
Pojemność w cm ³	1598	1598	1910	2502	NIE DOTYCZY
Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe	IMMOBILIZER	IMMOBILIZER	IMMOBILIZER	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
Rodzaj wyposażenia dodatkowego	MIEJSCA SIEDZĄCE	MIEJSCA SIEDZĄCE	MIEJSCA SIEDZĄCE + NOSZE	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
Liczba miejsc siedzących/leżących	5	5	3	1	NIE DOTYCZY
Aktualny przebieg w km	107 993	255 181	225 997	3 520	NIE DOTYCZY
Liczba kluczyków	2	2	2	2	
Wnioskowany okres ubezpieczenia dla ryzyk wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia	04.09.2020-03.09.2021	15.02.2020-14.02.2021	17.12.2020-16.12.2021	22.01.2020-21.01.2021	20.01.2020-19.01.2021

SZKODOWOŚĆ

W okresie od 2014 do 2019 roku brak szkód w zakresie **ubezpieczenia mienia**.

W okresie od 2014 do 2019 roku w zakresie ubezpieczenia **odpowiedzialności cywilnej** wypłacone odszkodowania i rezerwy kształtują się następująco:

Rok polisowy	Ryzyko	Wysokość wypłaconego	Wysokość rezerwy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 64/DEG/KP/2019

		odszkodowania	
2014/2015	OC obowiązkowa		77 100,00 zł
2016/2017	OC obowiązkowa	9 729,11 zł	-
2018/2019	OC obowiązkowa		14 000,00 zł

W okresie od 2011 do 2019 roku brak szkód w zakresie **ubezpieczeń komunikacyjnych** wypłacone odszkodowania i rezerwy kształtują się następująco:

Data wystąpienia szkody	Ryzyko	Wysokość wypłaconego odszkodowania	Wysokość rezerwy
2013	OC	441,52 zł	-
2015	OC	15 741,70 zł	-
2018	AC	1 500,00 zł	-